

国家电网带电绝缘喷涂作业顺利完成

发布时间：2023-11-28

绝缘子、裸导线等存在着跨越草原、山林的运动情况，电缆线裸露可能存在触电安全隐患，为避免生产安全问题，世华中科进行带电绝缘喷涂作业，完成线路绝缘改造，消除安全隐患。

经过世华中科带电防污闪喷涂作业后，绝缘子、裸导线披上“防护外衣”，可防鸟害、防污闪、防接头锈蚀等，..了线路安全。

此次施工严格按照作业流程进行，喷涂效果良好，得到国家电网负责人的一致好评。

原文链接：<http://www.shzkbj.com/case/235.html>